三次市ため池 ハザードマップ

長谷池

ため池番号:345860028

このマップは、防災重点ため池が決壊した場 合に、被害が予想される範囲を表示しています。 災害の状況によっては、表示されている範囲 以外においても、被害が発生する可能性があり ますので、注意が必要です。

凡

対象ため池

その他のため池

ため池決壊後の到達時間

土砂災害特別警戒区域 (急傾斜地)

土砂災害特別警戒区域(土石流)

土砂災害特別警戒区域(地すべり)

土砂災害警戒区域 (急傾斜地)

土砂災害警戒区域(土石流)

土砂災害警戒区域(地すべり)

地図上に示す記号の凡例

充

基幹避難所

自主避難を促す場合や、避難準備・ 高齢者等避難開始、避難勧告などの 発令により開設する避難所



補助避難所

状況により、基幹避難所と同時、ま たは追加して開設する避難所(指定



気象状況等に応じて、自主防災組織 マ集会所 地域避難場所 や地域の方が自主的に開設する避難



福祉避難所

基幹避難所、補助避難所での生活に おいて特別な配慮が必要な高齢者や 障がいのある方が避難する避難所



河川決壊、越流、内水などによる急 激な増水で逃げ遅れた場合に, 一時 緊急避難施設 的に緊急退避する施設



広域避難場所 災害が大規模化し、被害が広範囲に 及ぶ場合に開設する避難場所

※災害の状況によっては、開設されない場合や、他の安全な 場所に移動しなければならない場合もあります。 周囲の状況を確認し、命を守る行動をしましょう。



地域内の主要避難所

名 称	種別	土砂	洪水	地震
川西 コミュニティセンター	基幹	0	0	0
川西小学校	補助	0	△注1	0
ほしはら山のがっこう	補助	0	0	0

「〇」は、その災害に対する避難場所に指定している事を示してい ます。種別欄の「基幹」は「基幹避難所」、「補助」は「補助避難 所」を表しています。

注1:洪水時は2階以上を使用してください

地域内の主要避難所(三和地区)

名 称	種別	土砂	洪水	地震
みわ総合福祉センター	基幹	0	0	0
三和中学校	補助	0	0	0
三次市三和支所	補助	Δ	0	0
特別養護老人ホーム 喜楽園	福祉	0	0	0

「〇」印は、その災害に対する避難場所に指定している事を示して います。種別欄の「基幹」は「基幹避難所」、「補助」は「補助避 難所」、「福祉」は「福祉避難所」を表しています。


最大水深と浸水程度の目安

0.0~0.2m	大人のひざまでつかる(床下浸水)		
0.2~0.5m	八八のいさまでフかる(体下反小)		
0.5~1.0m	大人の腰までつかる(床上浸水)		
1.0~2.0m	1階の軒下まで浸水する		
2.0~3.0m	2階の軒下まで浸水する		
3.0~5.0m			
5.0m以上	2階の屋根以上が浸水する		

この地図の作成に当たっては、地理院地図Vectorを加工して作成した。

三次市ため池ハザードマップ

平成28年熊本地震や、平成30年7月豪雨などの近年の 災害において、ため池が相次いで決壊し、下流の地域で被害 が発生しています。このマップを活用して、ため池が決壊した 場合に被害が予想される範囲や、避難方法を確認しましょう。



いざというときの緊急連絡先(TEL) ため池の亀裂や漏水などの異常を発見した場合は、 ため池管理者まで連絡をお願いします。 警察 110 → 消防 119 三次市役所 (代表) 0824-62-6111 三次警察署 0824-64-0110 備北地区消防組合·消防本部 0824-63-1191 災害情報案内 0824-62-5119 災害用伝言ダイヤル 171 (局番なし)

積極的に防災情報を入手しよう

三次市では、災害時における防災情報をさまざまな形で配信しています。

スマートフォンアプリによる 配信サービス

音声告知放送の緊急放送が、お使いのスマート フォンから自動的に流れます。受信した音声放送 は、何度も聞き直すことができます。



・道路や住宅地、田畑は土砂に埋まります。

Android

防災一斉メール 配信サービス

下記アドレスに、空メールを 送信して、登録してください。



bousai.miyoshi-city@raiden.ktaiwork.jp

防災情報ファックス 配信サービス

防災一斉メール配信サービスが利用でき ない方を対象に、ファックスによる配信を おこなっています。登録手続きは、危機 管理課、または各支所の窓口まで。

したところ

● ため池決壊について知ろう

かため池決壊の原因(大雨と地震)

大雨

集中豪雨や長雨、土砂災害や流木などによって、 ため池の水位が上昇すると、堤防で漏水が起こったり、 越水した水の勢いで堤防が侵食されて、ため池が決壊 するおそれがあります。

地震

地震による強い揺れによって、堤防に亀裂や陥没 などが発生したり、地盤が液状化してため池が決壊 することもあります。


▶ ため池決壊と同時に発生する おそれがある災害

ため池が決壊するおそれがある状況では、 周辺で様々な災害が発生していることが 考えられます。ため池決壊と同時に注意が 必要です。



平成30年7月豪雨 鳥首池 (愛媛県宇和島市) 株式会社パスコ撮影

● ため池決壊による浸水の深さを想定した避難の流れ



● 「警戒レベル4」で全員が安全な場所に避難しましょう

避難情報が発令された場合には、 さまざまな手段で住民のみなさんに 伝達します。

「警戒レベル3」や「警戒レベル4」 で、地域のみなさんで声をかけあって、 安全・確実に避難しましょう。



