

検査報告書

様



計量証明事業所 広島県登録第K-61号

上記試料についての検査結果は下記の通りです。

備考

分析責任者：高橋 弘幸


飲料水検査報告書

発行 令和 6年6月19日

建築物飲料水水質検査登録番号 広島県09水第3031号



株会



科学

広島県福山市笠島町南原399番地46
電話 (084) 981-0181(代表)

受付番号 24FW638492R

採 水 日 時	令和 6年6月11日 9時35分			受 付 月 日	令和 6年6月10日
試 料 名	原水			採 水 場 所	とみしの里 原水槽
依 頼 所 住 所	広島県三次市吉舎町安田1496-3			建 築 物 名	――
依 頼 所	とみしの里			所 有 者 名	――
天 候	晴	気温 20.9℃	水温 15.8℃	採 水 者	石川 稔明
検査年月日	令和 6年6月10日 ~ 令和 6年6月19日			立 会 者	――

[illegible]

判定 参考として御依頼の項目は、水道法の水質基準と照合すると*印が不適合となります。

検査者



検査報告書

とみしの里

様



広島県福山市賀島町南1-399番地46

電話 (084) 981-0181(代表)

計量証明事業所 広島県登録第K-61号

採取年月日	令和 6年6月11日	受 付 番 号	24FZ638493R
採 取 時 刻	9時35分	受 付 年 月 日	令和 6年6月11日
試 料 名	原水	採 取 者 名	石川 稔明
採取場所	とみしの里 原水槽	そ の 他	――

上記試料についての検査結果は下記の通りです。

[illegible]

備考

分析責任者：高橋 弘幸

44

100

建築物飲料水水質検査基準



広島県福山市箕島町南置399

電話 (084) 981-0181(代表)

受付番号 23FW608238R

採水日時	令和 5年6月13日 10時40分			受付月日	令和 5年6月13日
試料名	原水			採水場所	とみしの里 原水槽
依頼所住所	広島県三次市吉舎町安田1496-3			建築物名	_____
依頼所	とみしの里			所有者名	_____
天候	曇	気温 26.5℃	水温 17.0℃	採水者	小畑 肇
検査年月日	令和 5年6月13日 ~ 令和 5年6月26日			立会者	_____

[illegible]

判定 参考として御依頼の項目は、水道法の水質基準と照合すると*印が不適合となります。

検査者



検査報告書

様



計量証明事業所 広島県登録第K-61号

上記試料についての検査結果は下記の通りです。

分析責任者：高橋 弘幸